

ALC 1150 nach update auf BigSur nicht mehr funktionierend

Beitrag von „MacPeet“ vom 21. Januar 2021, 15:47

Hat es denn schon jemals funktioniert, zumal hier von Update auf BigSur die Rede ist?

Deine aktuelle Clover-EFI ist eigentlich mehr als leer. Keine Dateien in ACPI/patched, nix bei Properties, auch kein Audio-Inject, daher auch keine LayoutID.

Woher soll AppleALC nun wissen, was es machen soll?

Ferner nix in Richtung HPET oder IRQ-Fixes angehakt im CloverConfigurator.

Nun gut, aber in dem Stadium kann ich kaum helfen, wüsste nicht mal wo ich da zuerst ansetzen sollte, zumal die Angaben zu Rechner und welches ALC auch sehr dünn sind.

Wenn es unter Catalina noch lief, dann hast Du garantiert eine falsche EFI hochgeladen, denn mit dieser kann es nicht gehen.