

# **ALC 1150 nach update auf BigSur nicht mehr funktionierend**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 22. Januar 2021, 15:34**

Dein oben gepostetes EFI 2 ist aber in der Richtung leer.

Es gibt keine DSDT oder SSDT's in welcher irgendwas in Richtung Audio oder IRQ-Fixes passiert.

In der config.plist ist dort auch alles aus, bzw. leer.

Nix bei Audio Inject und auch bei den DeviceProperties nichts.

Ist es vielleicht möglich, dass Du einen falschen EFI-Ordner hochgeladen hast?

Mit diesem Ordner dürfte es auch unter Catalina nicht gehen. Irgendwas stimmt da an der Sache nicht.

Schau bitte nochmal genau! Du hast sicher eine EFI, wo all diese Dinge geregelt sind, wenn es mit Catalina noch lief.