

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „spatz1115“ vom 22. Januar 2021, 19:44

Da mein Problem immer noch nicht behoben ist, habe ich heute eine neue WLAN Karte bekommen, eingebaut und das selbe Problem.

Nach ca. 1 Minute wird sie deaktiviert.