

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „spatz1115“ vom 22. Januar 2021, 20:40**

Habe die WLAN Karte versetzt, ( Siehe Screenshot ) .

Habe die EFI2 genommen, den Steckplatz Eintrag ergänzt.

Das Wlan ist jetzt schon 10 Minuten aktiv und läuft.