

HP Elitebook 840 G7 - nahezu fertig


Beitrag von „Charly10000“ vom 24. Januar 2021, 11:12

Servus.

Probier mal die angehängte SSDT in OpenCore einzubinden mit den angehängten Patches/Renames. Nimm den SMCBatteryManager.kext in aktueller Version, kein ACPIBatteryManager..

Bei mir funktioniert es nicht mit einem EC0 to EC rename hotpatch, den muss ich weglassen.

Mit dem Touchpad hatte ich dasselbe Problem. Als die Batterieanzeige funktioniert hat, konnte ich plötzlich auch das Trackpad als Trackpad in den Systemeinstellungen konfigurieren. Die Optionen sind dann:



aktuell ist bei dir, ohne dass du es siehst, das lautlose deaktiviert und das kräftige Klick/haptische Feedback aktiviert, sodass es zu den komischen Klick-Befehlen kommt.

Ich selbst bin auch am basteln und schauen, dass alles funktioniert.

Wie sieht es bei dir mit USB-C und Power durchschleifen aus?

Oder HDMI Ausgang, funktioniert der?

WebCam funktioniert?

Zum USB-Port Mapping.

Du nutzt die Version 0.7.5

Du brauchst aber die 0.7.6 und die dazugehörige XHCI_unsupported Kexte. Beide Kexte aktiviert mit XHCI Port Limit Patch und damit kannst du dann sauber mappen.

Über Realeses auf der rechten Seite auf dieser Website:

<https://gitee.com/softxing/OS-X-USB-Inject-All>

kannst du die USBInjectAll mit der XHCI Kext herunterladen.

Danke für deinen Support.