

OpenCore zum verzweifeln :-/

Beitrag von „itisme“ vom 24. Januar 2021, 21:00

[Zitat von 5T33Z0](#)

Für Audio benötigst Du sehr wahrscheinlich noch eine SSDT-HPET, damit Audio funktioniert. Kannst Du mit SSDT-Time generieren. Bei meinem Lenovo Laptop ist auch ne ALC 269 verbaut und da funktionieren Layout ID 28 und 29.

Bin zwar nicht am Verzweifeln 😊 aber spiel da grad auch mit ner ähnlichen Konstellation rum:

Ich hatte ebenfalls kein Audio mit nem ALC269-Codec unter Big Sur mehr, bis ich die SSDT-HPET erstellt und eingebunden hatte.

Allerdings funktioniert seitdem die Akku-Anzeige nicht mehr korrekt. Ich hab jetzt noch nicht allzuviel mehr probiert, aber kann das evtl. dran liegen, dass ich vllt. doch ne andere ID - derzeit verwende ich die 27 - brauche, oder sind das Side-Effects, die ich nun anderweitig noch korrigieren muss?