

Big Sur 11.1 mit opencore 0.6.5 GA C621-SU8 / Xeon(R) W-3223 - freeze bei "acpi aml tables successfully acquired and loaded"


Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 26. Januar 2021, 10:01

Wie oft willst du das Thema noch auf machen?

Da du dich an den OC Guide gehalten hast, warum ist das SMBios auf MacPro7,1 und nicht iMacPro1,1?

Dein config passt auch nicht zur 0.6.5 Version, da ist mindesten ein Eintrag, den es schon in der 0.6.5 Version nicht mehr gibt.

0.6.5 Version laden, die Sample config mit deiner Abgleichen, Fehler beheben, dann schauen ob es Lauft und diesen Kext



solltest du noch mit einsetzen.

Es sind zwar ahnliche Komponenten verbaut wie in einem MacPro7,1 aber ein iMacPro1,1 hat sich zu einem allround SMBios entwickelt, was erst mal lauft, wenn der Rechner lauft, kann man immer noch testen ob das andere SMBios funktioniert.