

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „LetsGo“ vom 26. Januar 2021, 13:36

[riddy1907](#)

Der USB Port, an dem deine Fenvi hängt, muss auf Intern gesetzt sein.

Physische USB3 Ports (bestehen aus einem HSxx und SSxx Teil und sind im Hackintool somit 2 Ports) müssen auf USB3 (HSxx und SSxx) gesetzt sein.