

**[Vorstellung]            265            Euro            Hackintosh,  
erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit  
aktueller Hardware**

**Beitrag von „burzlbaum“ vom 26. Januar 2021, 16:35**

Hi ich habe exakt die gleiche Hardware wie [MPC561](#) und bin dennoch über einige Probleme gestoßen. Sowohl mit EFI 1.1 als auch 1.0 getestet.

Habe natürlich alle Einstellungen wie auf den Bildern im Bios vorgenommen.

- dann ist er nicht bis ins Installationsmenu gebootet.

- also zu meiner bereits geänderten BSM SN und SmUUID auch noch -v zu den boot-arg derplist hinzugefügt damit ich weiß, was denn das Problem war

- Antwort dann mit google schnell gefunden. USB3 Port wollte wohl nicht. Am USB2 Port ging es dann problemlos durch.

- Nach dem Restart aber plötzlich kein HDMI Signal mehr. Bissl gegoogelt. Könnte auch ein Phänomen sein, dass alte Monitore mit modernen IGPUs nicht wollen. - Kurzer test an meinem 4K Bildschirm - Tatsächlich da gehts...

- Aber leider immer nur ein Restart nach einer kurzen Fehlermeldung (Stichwort: Big Sur - Boot loop)

- Dann mich erinnert vielleicht sollte ich mal ein [Bios Update](#) machen also auf die Version F5c geupdatet. Damit ging dann auch die EFI nicht mehr.

- Also altes Bios F3 wieder drauf kam auch wieder zum Bootmenu mit der Option aufinstallieren von Stick oder Install auf SSD fortführen. Letzteres führt wieder zum Bootloop. Ersteres führt zur Installation. Führe ich diese erneut durch komme ich wieder zum Bootloop xD

Vielleicht kann ja jemand etwas mit meinem Screenshot anfangen. Würde mich sehr freuen!

Schöne Grüße

Martin