

# [Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „MacGrummel“ vom 26. Januar 2021, 18:42

Eigentlich steht da in der OC-Liste komplett 00000000, aber die Status-Angabe ist

Code

1. grummelcproz390 ~ % csrutil status
2. System Integrity Protection status: unknown (Custom Configuration).
- 3.
- 4.
5. Configuration:
6. Apple Internal: enabled
7. Kext Signing: disabled
8. Filesystem Protections: disabled
9. Debugging Restrictions: disabled
10. DTrace Restrictions: disabled
11. NVRAM Protections: disabled
12. BaseSystem Verification: disabled
- 13.
- 14.
15. This is an unsupported configuration, likely to break in the future and leave your machine in an unknown state.
16. grummelcproz390 ~ %

Alles anzeigen

Hm!

Außerdem sehe ich grade, dass unter BigSur mein interner Sound auch trotz Boot-Arg verloren gegangen ist, weder ALC noch HDMI gehen noch. Tja, müsste ich wohl alles mal wieder durch testen.