

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „riddy1907“ vom 26. Januar 2021, 18:55

Leider werden mir diese Ports gar nicht im Hackintool angezeigt, damit ich auf intern setzen könnte. Die Fenvi ist an einem internen USB 2.0 Header aber im Hackintool regt sich nichts.