

MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen

Beitrag von „raun“ vom 26. Januar 2021, 20:34

Hallo,


ich hab die Anleitung nun mal durchgemacht, alles passte soweit, die Allinjekt hab ich dann raus, die erstellte Datei mit USB2 und USB3 Ports in "Other"...

Danach hatte ich nur noch die, die er so oder so schon erkannt hat.

Hab dann die Allinjekt wieder rein in die Kexte.

Ich habe 4 USB 2 hinten, 2 USB 3 hinten, 4 USB 2 vorne.

Laut Hackintool sieht es mit USB Inject all so aus:



EHC1	HP15	0x1D780000	0x05	USB2	± 480 Mbps	Virtual Au Line
EHC2	HP11	0x1D700000	0x01	Internal	± 480 Mbps	iUSBHostDevice
EHC2	HP25	0x1A100000	0x05	USB2	± 12 Mbps	Generic Mouse 5400
EHC2	HP26	0x1A180000	0x06	USB2	± 12 Mbps	018 Keyboard Hub
EHC2	HP23	0x1A130000	0x03	USB2	± 12 Mbps	CS8910 A10
EHC1	HP11	0x1D710000	0x01	USB2	± Unknown	
EHC1	HP12	0x1D720000	0x02	USB2	± Unknown	
EHC1	HP13	0x1D730000	0x03	USB2	± Unknown	
EHC1	HP14	0x1D740000	0x04	USB2	± Unknown	
EHC1	HP16	0x1D760000	0x06	USB2	± Unknown	
EHC1	HP17	0x1D770000	0x07	USB2	± Unknown	
EHC1	HP18	0x1D780000	0x08	ExpressCard	± Unknown	
EHC2	HP21	0x1A700000	0x01	USB2	± Unknown	
EHC2	HP22	0x1A720000	0x02	USB2	± Unknown	
EHC2	HP24	0x1A740000	0x04	USB2	± Unknown	
EHC2	HP27	0x1A770000	0x07	USB2	± Unknown	
EHC2	HP28	0x1A780000	0x08	USB2	± Unknown	
XHC	HSP1	0x14100000	0x01	USB3	± Unknown	
XHC	HSP2	0x14200000	0x02	USB3	± Unknown	
XHC	HSP3	0x14300000	0x03	USB3	± Unknown	
XHC	HSP4	0x14400000	0x04	USB3	± Unknown	
XHC	HSP1	0x14800000	0x05	USB3	± Unknown	
XHC	HSP2	0x14900000	0x06	USB3	± Unknown	
XHC	HSP3	0x14700000	0x07	USB3	± Unknown	
XHC	HSP4	0x14800000	0x08	USB3	± Unknown	

Sind das dann mehr als 15?