

MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen


Beitrag von „raun“ vom 26. Januar 2021, 21:04

Weil danach die Anschlüsse gingen, die ohne die Inject All auch gingen. Also, selbiges als wenn ich die Allinject nicht rein packe.

Somit halt zu wenige.

Werde mal deinem Link folgen, danke.

Standby geht ja, nur wenn ich aus diesem raus gehe, hab ich ein derbes Ruckeln und Zuckeln.



```
#####  
# Discover USB Ports #  
#####  
  
----- XHCI Controller -----  
1. HSB1 | 01000000 | 14100000  
2. HSB2 | 02000000 | 14200000  
3. HSB3 | 03000000 | 14300000  
4. HSB4 | 04000000 | 14400000  
5. SSB1 | 05000000 | 14500000  
6. SSB2 | 06000000 | 14600000  
7. SSB3 | 07000000 | 14700000  
8. SSB4 | 08000000 | 14800000  
  
Populated:  
XHC: 0  
  
Press Q then [enter] to stop  
Waiting 5 seconds: |
```

Hier ist ja schon der "Fehler" - ich habe eben hinten 6 und vorne 4 Anschlüsse.

Hier zeigt er mir "nur" 8 an - und genau die 2 die hier fehlen, gehen dann nicht. (Was ja nicht sooo schlimm wäre).

HP21 USB2 Bluetooth Dongle / USB Tastatur

HP22 USB2 USB Tastatur / Maus

HP26 USB2

HP25 USB2

HS03 USB3

HS04 USB3

HP15 Front USB 2

HP16 Front USB 2

HP23 Front USB 2

HP24 Front USB 2

Das ist meine von mir erstellte Liste die ich durch Aus / Einstecken erstellt habe.