


MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 26. Januar 2021, 21:28

Dir ist aber schon bewusst das du diesen setzen musst



dann das USB Mapping, starten einen USB2.0 und USB3.0 Stick in alle deine Ports stecken musst so das sie in dem Tool Grün aufleuchten, zusammen müssen es 15 ergeben.