

MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 26. Januar 2021, 23:37

@[Wolfe](#) die Benennung HP kommt das er EHC1 und EHC2 nicht EH01 und EH02 umbenannt hat, dadurch kann das Mapping tool auch nicht richtig arbeiten.

[raun](#) Zieh dir mal den OpenCore Configurator

Hier mal die Einträge für die config.