

HP Z800 Original MB, 2x X5690 + RX570 8GB - Big Sur PROBLEME OpenCore/Clover

Beitrag von „FabianZettl“ vom 27. Januar 2021, 17:24

Beim booten per OpenCore:

Es zeigt mir das Prohibited Sign beim Start mit Catalina nach etwa 75% der Ladeleiste.

Der BigSur Installer bleibt bei etwa 25% der Ladeleiste hängen, dann passiert nichts mehr.

Zum Prohibited Sign:

ReleaseUSBOwnership ist auf True.

Die Catalina Patched AHCIPort nutze ich ebenfalls