

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „13XxM1CHA3lxX37“ vom 27. Januar 2021, 20:30

Zitat

Das zweimalige Einschalten ist bei mir auch erst nach einem [BIOS Update](#) aufgetreten, ist meiner Meinung nach aber eher ein kosmetisches Problem.

Zitat

"Das erste Probleme tritt direkt beim Anschalten ein. Der Hacki läuft an, es macht klick, er geht aus, klick und er startet."

Das "Problem" habe ich schon länger und das liegt am Gigabyte BIOS. In meinem Fall trenne ich den Computer und alles andere nachts vom Strom und der "doppelte Kaltstart" erfolgt dann direkt wenn ich ihm wieder Saft gebe. Ich habe darüber neulich ein wenig gelesen und das ist offenbar ein Sicherheitsmechanismus nach einem "Power failure" oder kann am XMP liegen, welches die RAM timings automatisch einstellt. Abhilfe soll in letzterem Fall schaffen alles manuell einzustellen