

# Fixing USB in OpenCore

**Beitrag von „burzlbaum“ vom 28. Januar 2021, 01:02**

Meine EFI sieht so aus. Habe diese auch nur übernommen und nicht selbst geschrieben. Funktioniert mit identischer Hardware aber wohl an anderer Stelle gut. Ich vermute, der Fehler liegt irgendwo beim Mapping aber ich bekomme es alleine leider nicht hin.