

Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „MPC561“ vom 28. Januar 2021, 12:58

[hackmac004](#)

Das Problem von [burzlbaum](#) sollte gelöst sein (Heute nacht um 4 Uhr hatte ich es gelöst... 4h Später arbeiten... Oh Gott...). In der EFI die ich für diesen 265 Euro Hackintosh Geschichte anbiere hatte ich einen Fehler in der EFI die ich im Forum angelegt hatte aber meine auf der SSD des Rechners hatte den Fehler nicht. Ich hatte einfach in der EFI im Forum den XHCI Controller kext für den Chipsatz nicht aktiviert obwohl in der EFI referenziert (Enabled = 0). Daddurch gab es trotz einer USBport.kext Probleme mit USB3 Sticks an den Mainboard USBs.

Bei mir war die aktiviert und deswegen die unterschiedlichen Rückmeldungen der Nutzer der EFI gegen meine eigene EFI bei der es funktionierte. Peinlicher Fehler meinerseits. (Um genau zu sein in meiner EFI auf der SSD war es aktiviert, auf meinem Rettungsstick deaktiviert und ich hatte die EFI vom Rettungsstick im Forum abgelegt...)

Ich habe die EFI im Forum neu abgelegt, mit aktiviertem XHCI Controller und einem dediziertem USBport.kext + *USB.aml so das nun alle direkten Mainboardanschlüsse perfekt funtionieren sollten.

Gruss,

Joerg