


[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. Januar 2021, 15:41

Das ist ein Patch für die interne Intel UHD 630, mit der sie auf meinem 4-k-Monitor auch über HDMI endlich stabil läuft. Hab ich von den "unmöglichen":



Code

1. Intel-UHD 630 Patch 2048 MB
- 2.
3. </dict>
4. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
5. <dict>
6. <key>AAPL,ig-platform-id</key>
7. <data>BwCbPg==</data>
8. <key>AAPL,slot-name</key>
9. <string>Internal@0,2,0</string>
10. <key>device-id</key>
11. <data>mD4AAA==</data>
12. <key>device_type</key>

```
13. <string>VGA compatible controller</string>
14. <key>enable-hdmi-dividers-fix</key>
15. <data>AQAAAA==</data>
16. <key>enable-hdmi20</key>
17. <data>AQAAAA==</data>
18. <key>framebuffer-con0-enable</key>
19. <data>AQAAAA==</data>
20. <key>framebuffer-con0-pipe</key>
21. <data>EgAAAA==</data>
22. <key>framebuffer-con0-type</key>
23. <data>AAgAAA==</data>
24. <key>framebuffer-con1-enable</key>
25. <data>AQAAAA==</data>
26. <key>framebuffer-con1-pipe</key>
27. <data>EgAAAA==</data>
28. <key>framebuffer-con2-enable</key>
29. <data>AQAAAA==</data>
30. <key>framebuffer-con2-pipe</key>
31. <data>EgAAAA==</data>
32. <key>framebuffer-fbmem</key>
33. <data>AACQAA==</data>
34. <key>framebuffer-patch-enable</key>
35. <data>AQAAAA==</data>
36. <key>framebuffer-stolenmem</key>
37. <data>AAAwAQ==</data>
38. <key>framebuffer-unifiedmem</key>
39. <data>AAAAGa==</data>
40. <key>hda-gfx</key>
41. <data>AAsKDQ==</data>
42. <key>model</key>
43. <string>Intel UHD Graphics 630</string>
44. </dict>
```

Alles anzeigen

Code


```
1. PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
```

Kannst Du in der Clover-Config bei Devices/Devices* unter der Grafik-Abteilung statt der Intel eintragen. In einem entsprechenden PList-Ersteller ist das dann

Properties Key	Properties Value	Type
AAPL,ig-platform-id	07009B3E	DATA
AAPL,slot-name	Internal@0,2,0	STRING
device-id	983E0000	DATA
device_type	VGA compatible controller	STRING
enable-hdmi-dividers-fix	01000000	DATA
enable-hdmi20	01000000	DATA
framebuffer-con0-enable	01000000	DATA
framebuffer-con0-pipe	12000000	DATA
framebuffer-con0-type	00080000	DATA
framebuffer-con1-enable	01000000	DATA
framebuffer-con1-pipe	12000000	DATA
framebuffer-con2-enable	01000000	DATA
framebuffer-con2-pipe	12000000	DATA
framebuffer-fbmem	00009000	DATA
framebuffer-patch-enable	01000000	DATA
framebuffer-stolenmem	00003001	DATA

framebuffer-unifiedmem	00000080	DATA
hda-gfx	000B0A0D	DATA
model	Intel UHD Graphics 630	STRING

Bei mir läuft entweder die aktuelle Clover-Version r5129 ohne den Ausschluss der Preboot-Volumes



oder OC 0.6.6 mit einem MacPro6,1-SmBIOS.

Obwohl ein aktueller iMac natürlich näher an der Hardware wäre. Aber das hab ich alles schon durch..

Für Dich hier eine Clover-PListe als passender iMac19,2: