

Hackintosh - exakt nach Dortania's OpenCore Anleitung eingerichtet - stürzt während des Betriebes zufällig ab und startet neu (Kernel Panic)

Beitrag von „pebbly“ vom 29. Januar 2021, 14:11

Meine Beobachtung zu CPU-OC ist, dass MacOS gerne den AVX Offset nutzt. Für ein stabiles System musste ich den AVX Offset stärker einstellen und der Maximale Takt ist laut Intel Power Gadget und iStat Menus immer der mit AVX Offset. Ich gehe daher davon aus, dass MacOS von AVX gerne und mehr gebrauch macht, als Windows.

Ich würde dir also empfehlen bis zur Lösung des Problems alles an OCs zu deaktivieren.