

Probleme bei der Installation mit MSI Z170A Gaming M5, i7-6700K und High Sierra oder Catalina

Beitrag von „steve120“ vom 29. Januar 2021, 21:25

Hallo Community,

ich bekomme auf meinen MSI Motherboard und Intel Core i7-6700k weder High Sierra noch Catalina installiert.

Ich habe Einstellungen für das MSI Z 170 A im BIOS gemacht die ich im Internet gefunden habe.

1. Load **Optimized Defaults**
2. Set **Overclocking/CPU Features/CFG Lock to Disabled**
3. Set **Overclocking/CPU Features/VT-d to Disabled**
4. Save configuration and reset

Serielle Schnittstellen disabled

Mit Unibeast ein USB Stick beschrieben auf meinem Macbook 12 " mit High Sierra oder auch Catalina ausprobiert.

UEFI Boot Modus gewählt.

Habe jetzt meine XT 5500 Radeon Grafikkarte ausgebaut und ebenfalls alles SSD, benutze nur die interne Grafikkarte vom MSI Board.

Und eine 320 GB Festplatte

Kann mit dem USB Stick booten, nach dem Apple Logo passiert nichts weiter.

Habe schon verschiedene USB Sticks ausprobiert, verschiedene USB Ports ausprobiert.
und High Sierra, Mojave oder Catalina gehen auch nicht. Irgendwie ist der Wurm drin

Wenn ich im Verbose Mode boote bekomme ich dieses Bild.

Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder Workarounds ?

LG

Michael