

# HP ProBook 450 G7 - bitte um Konfig-Unterstützung


Beitrag von „Charly10000“ vom 29. Januar 2021, 21:59

Besten Dank für das Lob.

Schau die mal die SSDT-ADD an, dort sind die ehemaligen, gefühlten 20 SSDTs vereint 😄

## USB

Die USB Kext habe ich selbst erstellt, wie 99% der restlichen Konfiguration. Das Port Mapping hatte ich einmal mit dem Hackintool gemacht und einmal mit [USBMap](#). Beide Varianten hatten am Ende identische Ergebnisse. Die Webcam ist in der Tat intern und ist samt IR-Sensoren innerhalb des USB-Ports "HS02" integriert.



Schau mal, das hängt innerhalb des USB-Ports.

Selbst mein VMWare Fusion Player erkennt merkwürdigerweise 2 Kameras. Eine dort sogenannte "Standard-Kamera" und eine "HP HD Kamera". Selbst wenn ich beide gelistete Carms in der VMWare Fusion Software aktiviere, kann sie nicht aktiviert werden.

## Mikrofon

ich glaube ich habe alle Layout-IDs zwei mal durch.

In Windows habe ich mir das Mikrofon im Geräte-Manager mal angeschaut. Es wird dort als

Mikrofon-Array deklariert und ist irgendwie mit einer Intel Geräte-ID versehen. Nur der Klinkenport funktioniert bestens.

### SD-Kartenleser

die Kext hatte ich schon versucht gehabt, vielen Dank.