

Broadcom BCM943602CS Bluetooth ohne Funktion

Beitrag von „Bob_1“ vom 30. Januar 2021, 12:12

die Karte benötigt keine Kexte, sie läuft OOB, du musst USBPort.kext neu konfigurieren...

hier hat [al6042](#) schon das Thema behandelt

[Neue BCM94360CD eingebaut - Wifi ist Top, Bluetooth ein Flop](#)

[Wolfe](#) er schrieb, läuft unter Windows