

Broadcom BCM943602CS Bluetooth ohne Funktion

Beitrag von „Wolfe“ vom 30. Januar 2021, 12:20

Usb-intern könnte vielleicht nicht richtig gemapped sein.