

[Vorstellung] 265 Euro Hackintosh, erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit aktueller Hardware

Beitrag von „tidow“ vom 30. Januar 2021, 12:52

Sehr Geil der Post. Ich habe mich auch gewundert.

Habe vom USB 2 Port BigSure installiert, Oben wo der alte Rund Stecker noch ist, sind die Beiden USB 2 Steckplätze. Beim erstem Bild (Das rote BigSurebild nach der Installation) War meine Tastatur und meine Maus nicht mehr zu benutzen. Habe alles in die Blauen unter der Netzwerkdose gesteckt. Alles wieder da. die USB 2 Pins auf dem Board sind auch tot. Nun schau ich mal nach, ob der XHCI auch auf 0 steht. melde mich.