

Nach Update von Opencore 0.6.0 auf 0.6.5 Fehler direkt vor dem Booten

Beitrag von „5T33Z0“ vom 30. Januar 2021, 16:34

Das eigentliche Problem ist Bootstrap. Das kann vor allem bei älteren Boards krasse Probleme verursachen. Von daher deaktivieren, wenn man nicht drauf angewiesen ist.