

HP Elitebook 840 G7 - nahezu fertig

Beitrag von „tomaximoto“ vom 30. Januar 2021, 20:31

[Kaago](#) Ok wollt grade schreiben, obs nach einem NVRAM Reset funktioniert.

Ok das ist eine andere Meldung als beim Kollegen, kannst du am Beginn der Installation mal CMD+L drücken?

In dem Fenster kannst du auf der rechten Seite das Log-Level auswählen, wähl da bitte alle aus.

Beim Kollegen ist die Installation bei Extracting SharedSupport.dmg stecken geblieben.#

[Charly10000](#) leider hat weder deine SSDT + die Patches beim Sleep geholfen und HDMI funktioniert auch mit 15,4 nicht.

So wie es für mich aussieht versucht der MAC die Schnittstelle in Betrieb zu nehmen und irgendwann gibt er auf, während dem Versuch des Inbetriebnehmens ruckelt einfach alles und wenn er dann aufgibt hören die Ruckler auf.