


I7-5820K auf MSI X99 S Sli Plus - GraKa-Empfehlung & macOS-Installation

Beitrag von „floris“ vom 31. Januar 2021, 19:07

Das hier sind meine Quirks Settings. Wobei, wie gesagt, das sich sehr unterscheiden kann (aufgrund des AMI [BIOS Version](#) ...)



Meine EFI bootet mit `npci = 0x2000`"

Wenn ich mich nicht irre, steht in der OC config Anleitung, dass `npci = 0x2000` / `npci=0x3000` obsolet ist und durch einen Setting in OC möglich ist

Das Doofe ist, dass seit etwa OC 0.6.4 gerne meine "Mainboard Settings" mal zerhackt werden, d.h. bei Crash, Netzpower weg, OC Config Fehler, MacOS Crash kommt das Mainboard nicht mehr hoch. Rechner startet im BlackScreen bzw. die POST Codes bleiben irgendwo am Anfang stehen.

Muss dann zumindest "BIOS Reset" machen, oder auch Grka raus, BIOS Batterie raus, BIOS Reset Jumper setzten. Einschalten, ausschalten, alles wieder einbauen. Je nach dem, u.U. alles zusammen.

Darum bin ich beim Testen von EFI nicht so dabei ...