

Erledigt

Mountain Lion läuft nach RAM Upgrade unstabil

Beitrag von „noa69“ vom 3. Juni 2013, 12:33

Wenn Du zwei unterschiedliche RAM Bausteine verbaust, fehlt Dir der Dual-Channel Mode Speed Vorteil.

Also entweder 2x 1066 Mhz RAM oder 2x 1333 Mhz RAM gleichen Typs und Hersteller.

Den Unterschied von 1066 Mhz zu 1333 Mhz merkt man in der Praxis weniger als den Ausfall des Dual-Channel Mode's,
ist zumindest meine Erfahrung.

Homogene Hardware ist die Grundlage eines stabilen OS.

Gruß noa69