

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „5T33Z0“ vom 2. Februar 2021, 10:42

Nope. Aber da es ich den Rechner als Wrkstation nutze und es kein Notebook ist, benötige ich AppNap auch nicht. Die einen sagen, ErP aktivieren hilft, die anderen sagen, SSDT-PLUG muss vorhanden sein. Habe Platform Power Management aktiviert und deaktiviert, ebenso ErP - keine Änderung. Von daher werde ich mich auch nicht weiter damit beschäftigen, ob und wie man es fixt.