

Samsung Evo 960 NVME sehr langsam

Beitrag von „edifant“ vom 2. Februar 2021, 18:17

Hatte sowas auch mal und habs mit diesem Teil gefixt

<https://www.aquatuning.de/luft...mit-passivkuehler?c=21142>

Achtung es gibt zwei Ausführungen - einmal für einseitig bestückte M.2 und für zweiseitig bestückte SSD!

Temperatur seitdem nicht über 38°C