

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 5. Februar 2021, 08:16

So, hier auch noch mal zur Info:

Auf meinem Hacki läuft seit dem Update von BigSur 11.2 auf BigSur 11.3 Beta Airplay nicht mehr. AirPods verbinden sich nicht dauerhaft, Lautstärkenregler "ruckelt", alle vorhandenen Geräte werden zwar angezeigt, spielen aber keine Musik ab, das ganze System wird träge wenn man z.B. versucht über eine Sonos etwas abzuspielen.

Wenn ich mit BigSur 11.2 boote (andere SSD) läuft alles wie gewohnt, auch unter OC 0.6.6.