

Samsung NVME 980 Pro vs Samsung NVME PM9A1 OEM Zwilling im Hackintosh

Beitrag von „kexterhack“ vom 6. Februar 2021, 04:33

Ich habe 2x PM9A1 OEM NVME (980Pro) hier, sowie eine originale 980 Pro.

Die originale läuft unter Blackmagic Disk Speed ganz normal.

Die beiden OEM Varianten haben heftige Ausreißer- bis zu 2900mb/s write aber dann read nur 7-60 manchmal auch 1000mb/s.

Kommt Blackmagic mit dem Controller des OEMs nicht klar?

Sollte eigentlich gleich sein? Die OEM NVMEs haben 512Gb statt 500 sind also leicht anders, dürften aber sonst gleich sein.

Ich habe erst einen Defekt gedacht, aber es verhalten sich beide so. Test gaben keine Fehler.

Mainboard MSI MEG ACE ist neu.

Selbe Verhalten bereits auf dem alten Board.

Trim ist enabled.

Kopieren einer 1GB Datei dauerte 2Sek. und eine exakte Kopie des Hacks ca. 370GB dauerte zwischen den OEM Platten 7:50min.

Programm laden aber langsam, und FinalCut Preview läuft nicht smooth.

Also irgendwas stimmt da nicht.

Durch den Klon meines Hacks kann zwar das eine oder andere sein zB Boot zu Beginn langsamer sein,

aber die OEM Variante hatte das gleiche Phänomen im Leerzustand wie die originale im Leerzustand beim Benchen.