

Intel NUC als MacMini?

Beitrag von „!g0r“ vom 6. Februar 2021, 20:26

@RenStad Ton wird nur über DisplayPort ausgegeben. Es handelt sich um einen Monitor, hab die zwei Anschlüsse gleichzeitig ausprobiert. Wahrscheinlich geht auch deswegen nur ein Audio Ausgang. 🤔

Einen andere Frage. Im Hackintool unter USB sind jetzt mehr wie 15 Ports. Hab jetzt ausprobiert welche gehen. Muss ich die restlichen löschen? Hast du auch mehr wie 15 Ports?

Mit der neue EFI hatte ich heute noch Probleme mit dem Bluetooth. Der Schalter war auf Aus und erst nach einem Neustart ging es wieder. Ist mehrmals vorgekommen.

jetzt ist mir ist mir noch aufgefallen, dass der Rechner aus dem Ruhemodus immer aufwacht.

im log steht:

```
kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
```

```
powerd: [powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>" identity: "<private>"
```