

RealtekRTL8111.kext v. 2.30 macht Probleme

Beitrag von „mitchde“ vom 7. Februar 2021, 13:58

Also bei mir ist die (Catalina) automatisch auf Vollduplex. Keine Probs bisher. MAg sein je nach MAinboard gibts Untertypen (Varianten) dieses 8111er wo das dann hilft.