

Intel NUC als MacMini?

Beitrag von „!g0r“ vom 7. Februar 2021, 22:14

Der Bluetooth scheint wieder zu funktionieren. Keine Ahnung was es war. Hab nur noch das Problem mit dem Ruhezustand.

Nach dem Ruhezustand funktioniert der SD-Karten reader nicht mer. Kannst du das bestätigen?

Für die USB Ports hab ich im ACPI Ordner die SSDT-EC.aml gelöscht, dafür SSDT-EC-USBX.aml und SSDT-UIAC.aml eingefügt. Natürlich auch die config.plis abgeändert. Ist das richtig? Sieht jetzt so aus.