

# Problem mit GC-Titan Ridge 2.0

**Beitrag von „Beaty2000“ vom 8. Februar 2021, 01:11**

Noch ein Nachtrag: Das war es dann doch nicht!

Ich konnte zwar erfolgreich das E2 Register entsperren und natives PM, aber die USB-C Ports laufen trotzdem nicht.

Auf die Bild im Anhang, ist zu sehen, was passiert: Die TB Ports werden aktiviert, der USB-C Controller hingegen nicht.

Nutzen tue ich derzeit eine SSDT von HackinDROM. Beide Controller werden angezeigt, in Hackintool unter USB ebenso der USB3.1 Controller, nur die Ports nicht.

Weiß jemand, wie ich das gefixt bekomme, ich finde dazu nichts eindeutiges.