

NVRAM Reset ohne OpenCore (per Win) möglich?

Beitrag von „Arkturus“ vom 8. Februar 2021, 15:59

Im BIOS die Defaulteinstellungen laden hat bei meinem T430 geholfen, die Bootreihenfolge wieder in Ordnung zu bringen. Hatte aus Versehen bei einem Update Bootstrap nicht deaktiviert