

# Problem mit GC-Titan Ridge 2.0

**Beitrag von „Beaty2000“ vom 8. Februar 2021, 19:35**

Funktioniert leider nicht, nach wie vor dasselbe. Die Ports können nicht in den State gebracht werden.

XHC1 war der Eintrag für die internen USB3 Ports. Da das aber ein TI Controller ist, funktionieren die nicht mehr unter Catalina.

Ich hatte XHC1 gelöscht um zu schauen ob sich da evtl. irgendwas beisst.