

dell latitude 5x80/5x90 trackpad

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. Februar 2021, 20:56

Habe das gerade auf meinem Zenbook geprüft.

Opencore mit aktiviertem VoodooI2CServices blockiert den AppleIntelLpssI2CController. Der AppleIntelLpssI2C wird geladen.

Opencore mit deaktiviertem VoodooI2CServices > AppleIntelLpssI2CController und AppleIntelLpssI2C werden geladen. > Keine Trackpadfunktion.