

Unterstützung neuer m.2 SSD Controller

Beitrag von „kexterhack“ vom 10. Februar 2021, 18:35

[karacho](#)

Ich vermute stark das der neue Controller der Samsung in der OEM Version PM9A1 von MacOS nicht richtig angesprochen wird. Die 980 läuft, aber die OEM Version wird wohl nicht korrekt von MacOS erkannt.

Daher die Frage ob vll. auch mal neue NVME Updates kommen sodass diese vll. laufen könnte.

Die Tage kommen 2x WD 750/850 ich wette das diese ohne Probleme laufen.

Wie bei Dortania github erwähnt wird von Samsung NVMEs abgeraten.

Ich weiß das dass mal ein problem war mit der 970plus, aber es scheint als ob die neue OEM Variante da wieder zugehört. Bisher gibt es bei Lenovo wo diese im P620 verbaut ist noch keine FW Updates.

Ich werde berichten und auch nochmal das neue MacOS Update testen.

Hack ist nun ganz frisch aufgesetzt.