

Unterstützung neuer m.2 SSD Controller

Beitrag von „macdream“ vom 10. Februar 2021, 18:50

[Zitat von kexterhack](#)

Wie bei Dortania github erwähnt wird von Samsung NVMEs abgeraten.

Ich weiß das dass mal ein problem war mit der 970plus, aber es scheint als ob die neue OEM Variante da wieder zugehört. Bisher gibt es bei Lenovo wo diese im P620 verbaut ist noch keine FW Updates.

Das kann ich nicht vollziehen: Meine beiden NVMe Samsung 970 EVO PLUS M.2. (mit aktueller Firmware) 250/500GB laufen full speed ohne jegliche Probleme. Von Catalina bis BigSur 11.3 Beta



Tut mir leid, off Topic! Hab mich von den Postings hinreissen lassen...