

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „Vmap“ vom 10. Februar 2021, 20:47**

Nutzt jemand von euch Handbrake?

Seit dem Update von von 11.0 auf 11.1 habe ich das Problem, dass beim konvertieren die CPU nur auf ca. 50% Auslastung geht. Das gleiche auch mit 11.2.

Mit 11.0 hatte ich volle Auslastung und das konvertieren ging da recht flott. Oder liegt es vll am BIOS? Habe mit dem Update auf 11.1 auch das [BIOS Update](#) eingespielt.