



Kein Monitor-Ethernet am Thunderbolt-Display unter Big Sur

Beitrag von „atl“ vom 11. Februar 2021, 00:42

Unter macOS 11.x Big Sur laufen die Ethernet-Ports der Thunderbolt-Displays nicht mehr. So wie es aussieht wird der Treiber (`AppleBCM5701Ethernet.kext`) nicht mehr geladen. Laut Info.plist ist die PCI ID aber noch gelistet.



Unter macOS 10.15.x Catalina funktioniert das noch oob.



Auch eine internetweite Suche hat nichts dahingehend gebracht. Hat einer eine Idee, wie ich den Ethernet-Port doch noch an den Start bekomme? 🤔