


# Kein Monitor-Ethernet am Thunderbolt-Display unter Big Sur

Beitrag von „atl“ vom 11. Februar 2021, 01:48

Das hat nicht funktioniert...



...aber ich habe dann mal den alten (Catalina-)Treiber von Hand geladen. Und beim Überprüfen habe ich folgendes gesehen:



Der Treiber wird unter Big Sur doch geladen - verifiziert nach einem zusätzlichen Neustart. Dann scheint da etwas anderes im Argen zu liegen. Auch den Thunderbolt-Ethernet-Adapter erkennt Big Sur nicht mehr. 😞