


In Arbeit Dell Latitude E6540 - Monterey Finetuning

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. Februar 2021, 20:00

Was wird dir denn hier angezeigt? Da muss was von BT stehen auch wenn BT noch nicht geladen wird.

Steht hier nichts ist definitiv der USB-Port zu BT falsch gepatchet.



Du kannst auch mal das hier auf Yes setzen dann sollte BT unter USB sichtbar werden, Ist aber nicht als Dauerlösung gedacht.

