

AMD RX 5500 XT - Bild schwarz

Beitrag von „ternes3“ vom 11. Februar 2021, 20:09

Hallo Christian,

Dein beschriebenes Verhalten mit dem Hardreset kenne ich, ich bin weiterhin auf dem Stand, dass meine RX 5500 im Schrank liegt bis ich wieder Zeit habe mich damit zu beschäftigen. Leider trifft dieses Verhalten jetzt mittlerweile auch auf das Videosignal von meiner internen GPU auf. Technisch fällt mir kein Grund ein, wieso es vor der RX5500 mit der iGPU ohne Probleme funktioniert hat. Einziger Unterschied sind die Softwareversionen. Vor der RX5500 hatte ich Catalina mit OC0.6.0 im Einsatz. Mit dem Update auf Big Sur habe ich mir die RX5500 gekauft und auf OC0.6.3 geupdatet. Zurzeit bin ich bei der iGPU auf OC0.6.5 (Kexte jeweils auf den aktuellen Stand gebracht). Config und Rest ist identisch. Interessant wird vor allem auch das BIOS/UEFI betroffen ist.

Auf der Hardwareseite konnte ich folgendes schon ausschließen:

- Mainboard
- Netzteil
- Mainboard
- Kabel

Leider habe ich aufgrund meiner Abschlussarbeit, die ich zurzeit am Schreiben bin, weiterhin keine Zeit, mich weiter in die Thematik einzuarbeiten. Bin aber weiterhin an einer Lösung sehr interessiert.