

**In Arbeit**

## **Dell Latitude E6540 - Monterey Finetuning**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 12. Februar 2021, 13:05**

Der USBInjectAll.kext sollte eigentlich die Namen der USB-Schnittstellen richtig benennen. Aber vielleicht ist das gar nicht nötig. Probiere es ohne.

Audio sehe ich mir nochmal später an.