

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. Februar 2021, 00:02

Der AirPortBrcm4360_Injector.kext wurde gelöscht. Steht auch irgendwo das dies nötig ist für Clover.